



Signal Konverter Anschlussdiagramm



0-10VDC Anschluss von einer externen Steuerung

(gesehen von der Lötseite der 5-pin DIN Stecker Männlich)



Der DIN Stecker muss Männlich sein um in dem Weiblichen DIN Stecker des Signals Konverters (Impedanz Adapter) stecken zu können. Der 0 – 10 VDC (+) muss an Stelle 4 des DIN stecker angeschlossen werden, und die Masse (-) an Stelle 3 des DIN Stecker.